



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПЧ-17 ПО ОХРАНЕ пгт. ЗАЛАРИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«5 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  
СЛУЖБЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
666321, Иркутская обл., п. Залари  
ул. Кооперативная, 3  
тел. 2-23-36, 2-17-64  
факс 2-17-64, 2-23-36  
«20» октября 2011 г

*исх. № 68-9-1-23*

*Копию В.В. Самойлову  
расс-ть вопросы на  
квартальном совещ.*

Главе МО *23.10.11*  
«Заларинский район»  
В.В. Самойлович

Копия: Начальнику ОНД  
Заларинского района  
майору вн. сл.  
С.Н.Зимину

Копия: Прокурору  
Заларинского района  
Е.А. Иванову



### Информация

по результатам осенней проверки водоисточников района выезда ПЧ-17  
выявлены неисправности следующих водоисточников

№ п/п	Тип водоисточника	Адрес водоисточника	Примечание
1	2	3	4
1	Водонапорная башня (№ 1)	ул. Геологическая	Не приспособлена для ПА
2	Водонапорная башня (№ 2)	ул. Первомайская	Не приспособлена для ПА
3	Водонапорная башня (№ 3)	ул. Горького	Не приспособлена для ПА
4	Водонапорная башня (№ 6)	пер. Коммунальный	Не приспособлена для ПА
5	Водонапорная башня (№ 9)	м-р Московский	Не приспособлена для ПА
6	Водонапорная башня	ул. Смолина	Не приспособлена для ПА

По результатам осенней проверки водоисточников района выезда ПЧ-112  
выявлены неисправности следующих водоисточников.

1	Водонапорная башня	с. Корсунгай	Не приспособлена для ПА
2	Водонапорная башня	с. Мейровка	Не приспособлена для ПА
3	Водонапорная башня	с. Веренка	Не приспособлена для ПА
4	Водонапорная башня	с. Березкино	Не приспособлена для ПА

5	Водонапорная башня	с. Верхний	Не приспособлена для ПА
6	Водонапорная башня	с. Моисеевка. ул. К.Маркса	Не приспособлена для ПА
7	Водонапорная башня	с. Моисеевка. ул. Нагорная	Не приспособлена для ПА
8	Водонапорная башня	с. Николаевка	Не приспособлена для ПА
9	Водонапорная башня	с. Ханжиново. ул. Красина	Не приспособлена для ПА
10	Водонапорная башня	с. Ханжиново. ул. Октябрьская	Не приспособлена для ПА
11	Водонапорная башня	с. Хор-Тагна. ул. Леспромхозная	Не приспособлена для ПА
12	Водонапорная башня	с. Моисеевка. Пер. Советский	Не приспособлена для ПА
13	Водонапорная башня	П. Тыреть, ул. Октябрьская	Не приспособлена для ПА

Примечание: ПЧ-17 по охране пгт. Залари просит обратить внимание на выше перечисленные водоисточники и принять соответствующие меры по устранению их неисправностей.

Начальник ПЧ-17 по охране пгт. Залари  
 ГУ «5 ОФПС по Иркутской области»  
 майор внутренней службы



А.В. Карцев